



MONTERINGSANVISNING

1. Börja borra i en vinkel med en lutning på 15–30° och rätta upp den gradvis.



2. Borra genom plattan med lätta cirkulära rörelser.



Distribueras av SGDS Gruppen AB

Bryggerivägen 9, 168 67 Bromma

www.sgdsgruppen.se

Teknisk support

Telefon: 020-62 66 22

E-post: tkn@novipro.se